

بسمه تعالی

**جزوه**

طراحی اجزاء ۲

**دانشگاه**

تهران

**استاد**

دکتر شریعت پناهی

طراحی اجزای ۲ ریل سربند پنهانی

\* عناصر درسی:

۱. یاتاقان ها (تقریبی - غلظتی)

۲. طرح بند ها (هیجان نرم یا وسط این یکسره)

۳. کلاچ ها و ترمزها

۴. ستاره ها و زنجیرها

۵. کابل ها

\* نکته: ۱ یا هیجان نرم

۱ یا یاتاقان نرم

۱ تکالیف

۵ پروژه

۳، ۷، ۱۹

### ۱ طراحی اتصالات جوشی

جوش مطرح می شود ولی سوالاتی که در باره جوش در هیجان نرم می آید، احتیاطی است.

جوش استاندارد های خاص خود سو داده و طراحی اش برای کاربرد گری دارد.

جوش هم مثل اکثر چسب ها، اتصال دائم محسوب می شود. هم از نظر شکل اتصال و هم از نظر نحوه جوش

بهرای اتصال (مقاومتی، مکانیکی، انقباضی و ...). جوش ها به گروه های مختلف تقسیم می شوند.

Subject:

Year:      Month:      Date: ( )


چگ ما یکی از انواع جوش های مقاوم است .

در جوش به هر حال سعی می کنیم به نحوی ، قطعات را که می خواهیم بهم متصل کنیم ، زود کنیم .

- در نوع عاری جوش مقاومی عبارتند از نقطه جوش و خط جوش . در جوش مقاومی ، برای اتصال چند قطعه

به هم ، از مشخص ثالث یا عامل سوم مثل الکترود ، استفاده نمی کنیم .

1 ، نقطه جوش ( Spot Weld ) : وقتی می خواهند ورق ها را در طول های زیاد بهم متصل کنند و نیازی به استحکام بالا هم نیست .



باید در قطعه را روی هم فشار دهیم و بلافاصله جریان برق شوکی از آن رد کنیم .

2 ، خط جوش ( Seam Weld ) : در اتصال جوش نقطه ای قرار دارد و در اینجا

یک خط جوش خواهیم داشت .

برای Spot Weld به سری ایستاده های داریم (وجود دارد) مثل ایله فاصله ای نقاط باید کمتر از ۲ اینچ

باشد .

- برای نقطه جوش در واقع دو تا رول هستند و یکی برای خط جوش ، رول roller هستند که روی رول ها

من علامت و هم زمان فشار هم میزنند و جریان برق را به طور پیوسته ، اعمال می کنند .


- نوع دیگر جوش که در این درس بدان کار داریم ، جوش قوس الکتریکی یا الکترود است که در آن از

یک عامل سوم برای جوش دادن استفاده می شود .


بین الکترود و قطعات ، قوس الکتریکی ایجاد می شود ، الکترود و قطعات زود می سوزند و باید جوفضه فراوان به وجود

من آید . چگ ما روی حاصل این کار است .

⑤ علامت جوشکاری در نقشه ها




در نقشه، شکل جوش بالا را به صورت زیر نشان می دهند.



- اولین چیزی که نشان می دهند، شکل ساده شده ای جوش است.  $\Delta$   $\nabla$   $\nabla$   $\nabla$

اگر ضخامت ورق به نسبت از یک جری باشد که حرارت ایجاد شده در هنگام جوش دادن، بتواند تمام ضخامت ورق را ذوب کند، هیچ نیفتند.




به طرف دو پنج برزی، آسون تره و اذول تره!



- از لحاظ قرار دادن ورق ها در مقابل هم:

2، جاده ای (Fillet Weld)

1، سر به سر (Butt Weld)



- عدد بعد از شکل جوش، نشان دهنده ی ابعاد، اندازه یا مساحت (Height) جوش یا همان  $h$  است.

جوش جاده ای، یک مثلث مستوی الساعتی قائم الزاویه است که  $h$ ، مساحت آن است.

در جوش سر به سر،  $h$ ، برابر ضخامت ورق است.


عدد بعد از  $h$ ، نشان دهنده ی طول خط جوش است و اگر عددی ننویسند، یعنی باید تمام طول مورد استفاده ما

جوش بدھند۔ صحرا اگر کامل جوش نہ دھند، متناوب جوش ہی دھند۔

مثلاً 300-100 یعنی 100 میلی میٹر جوش ہی دھی و 200 میلی میٹر جوش ہی دھی، یہ طوری کہ طولی کام، برابر عدد دھم کہ در اینجا 300 هست، بشود!



- علامت → یعنی دو طرف دونوں را جوش ہی دھی!




- علامت ← یعنی دور دور قطعہ جوش ملدہ بشود!

- در قسمت \* هم، هرگونه توضیحات اضافہ ای از قبیل جنس الیٹود را ہی نویسند۔

- در قسمت اینور، اطلاعاتی کہ روی خط ہی نویسند، مربوط بہ طرف نزدیک است و اطلاعاتی کہ بر خط ہی نویسند،

مربوط بہ طرف دور است۔ قسمت اردو پائی، اما، برعکس است۔

😊 شکل داخلی جوش با حالت ایہ ال فرق دارد۔ بہ این برجستگی ہا، قسمت تقویتی یا



reinforcement یا bead ہی گویند۔ برای برآستان آن ہا، سٹیک ہی زنند۔

این قسمت ہاکی اضافہ اثر برداشتہ نشود، و فریق دارد: (۱) تقویتی (۲) coating الیٹود روی جوش

باقی ہی ماندہ و مانع جلوگیری از زنگ زدگی شد۔

از طرف دیگر، در دلیل خوب وجود دارد کہ با سٹیک زدگی، این قسمت ہا را برداریم، (۱) نقاط بحرانی تر شی را از


بین ہی برد۔ (۲) اگر این قطعہ برداشتہ نشوند، گاہی مانع از دست گذرم جا رفتن قطعہ ہی مجموعہ

ہی بشود۔

حالا وارد قسمت تحلیل موضوع ہی شویم:

۱) جوش سرد سرد

برای دو بارگذاری برسی و استرسی نقطه استاده می شود و برای تحسی در پرسی مناسب نیست.




• Parallel weld یعنی جوشی که تحت بار دوزاری با خط جوش قرار گرفته است!  $\tau = \frac{F}{hl}$   
 حالا که ه محاسبه شد، آن را با استرس تسلیم در این حرف ها مقایسه می کنیم.

• Transverse weld یعنی جوشی که تحت بار عمود بر راستای خط جوش قرار گرفته باشد.  $\sigma = \frac{F}{hl}$

۲) جوش ماهیچه ای

این جوش بر روی دوون دوتا بارگذاری دیگر  
 می خورد.



برای تحلیل یک اتصال جوشی معمولاً ۳ مرحله ای مختلف را طی می کنند:

- ۱. آیا ورق می شکنند یا نه؟ (بررسی سلسلتن ورق ها و قطع کار)
- ۲. آیا ورق قبلاً بر اساس ورق ها در تحلیل آنها، نحوه ای اتصال طراحی شده، ولی چون تحت تنش های جزئی و ... قرار گرفته است، اندکی تغییر می کند، پس یک بار دیگر باید کنترل شود.
- ۳. آیا ورق از جوش جدا می شود یا نه؟ (بررسی محل اتصال جوش بر روی ورق)

مگنا در لحیم، اثر سطح لحیم کاری بر جوش تمیز نباشد، لحیم کنده می شود. در اینجا فقط برای شکل بالا، سطح تماس

Subject:

Year: Month: Date: ( )


برای این تحلیل، برابر  $2hl$  است (تس در سطح انتقال جوش بر روی حاکم بر روی سگ)

weld metal failure

3) آیا خود فلز جوش می شکند یا نه؟ (بر روی خود فلز جوش (ساق  $\rightarrow$  shank) failure)

دو مورد اول را در کتاب میابید. در کلاس، فقط مورد سوم را بررسی خواهیم کرد.

در مورد سوم، باید سطح جوش را در نظر بگیریم. معادله بحرانی برای تس اینگونه است (مساحت را داشته باشد).



$t = 0.707h = \frac{\sqrt{2}}{2}h$  عرض (کتابه) جوش


پس ما کوچکترین طول را میگیریم در آن مورد از معادله  $t = 0.707h$  ← طوبه جوش

Parallel weld:  $\tau = \frac{F}{0.707hl}$

Transverse weld:

یا به شکل همسر کلیلی میگیریم یا با ترسقا!

در هر صورت، تسی که حساب میگیریم، بر حسب  $\theta$  خواهد بود.



میخواهیم بیشترین تس را بیابیم، پس بر حسب  $\theta$  مشتق میگیریم و برابر صفر

میگذاریم.

\*  $\sigma_c = f_c(\theta) \Rightarrow \frac{d\sigma_c}{d\theta} = 0 \Rightarrow \theta_{max} = 62.5^\circ \Rightarrow F_{max} = 0.465_y h l$


\*  $\tau_{max} = f_t(\theta) \Rightarrow \frac{d\tau_{max}}{d\theta} = 0 \Rightarrow \theta_{max} = 67.5^\circ \Rightarrow F_{max} = 0.41 S_y h l$

پس بر اساس ترسقا اگر بزرگ، محافظ کارانه تر است.

at  $\theta = 67.5^\circ \Rightarrow \tau_{max} = 1.207 \frac{F}{hl}$

که اشکال در محل پس از این: در بسیاری از موارد، در نظر گرفتن محدودتس عمودی و برسی و مقادیر در

مورد اینکه گواهی معیار می حفظ کارانه تر است، مستلزم حدود وقت و هزینه زیادی است.



برای اتصال سازه بتنی \* دو برش قرار می‌دهیم. از یک طرف در زاویه 45° و از طرف دیگر

67.5° با هم گنجانده شود. تحلیل سازه ای خواهد بود.

یک خرمن جابجایی کارانه در نظر می‌گیریم:

\* تمامی نیروها در صورت تنش برشی در سطح گلوباله ظاهر می‌شود (θ = 45°)

$$z = \frac{F}{0.707hl} = 1.414 \frac{F}{hl}$$

پس از این به بعد فرض بر این است که در جوش عرضی (ماهیچه ای) با نیروی عمود بر خط جوش 1، در سطح گلوباله 0.5، تنها تنش برشی ایجاد می‌شود.

19/1/05

● تحلیل سازه ای ما در مورد جوش ماهیچه ای خواهد بود.

● تعیین فرض می‌کنیم با بانداری بر گونه ای باشد که جوش parallel و transverse راسته با هم و در هر صورت،



تنش را بر صورت  $z = \frac{F}{0.707hl}$  محاسبه می‌کنیم.

● در صورت 5 نوع بانداری روی جوش که بررسی می‌کنیم، همگی منتهی به گلوباله (0.707hl) با جابجایی

به عرض 0.707h و طول l را در نظر می‌گیریم.

از آنجا که تحلیل یک عنصر که زاویه 45°، عنصری کافی دارد، سخت است، همگی سطح گلوباله را در نظر می‌گیریم.

با فرض می‌کنیم:



حالا خرمن کن که عنصر در صورت اتصال به دیوار جوش گذاری:

مرکز سطح این جوش را برای محاسبات لازم داریم. مختصات مرکز سطح


تمام استخوان متداول جوش در صورت 1 و 2 آورده شده است.



Subject:


Year:      Month:      Date:      ( )

انواع بارگذاری ها:



۱) جوش تحت یک نیروی کشنده از مرکز سطح جوش قرار دارد. (احتمالاً نیرو از مرکز سطح بگذرد) در این حالت تمام سطح طولی به طور یکنواخت تحت یک تنش برشی قرار می گیرد.

$$\tau_1 = \frac{F}{0.707hL}$$




۲) جوش تحت یک استاده به همی حول مرکز سطح جوش قرار می گیرد. به همی توزیع تنش یکنواخت ایجاد نمی کند.

$$\tau_2 = \frac{T \cdot r}{0.707hJ_u} \quad \text{تنش برشی ناموزون}$$

۳) جوش در جدول ۹.۱ برای اشکال متداول داده شده است. اما در این جدول ها برای عرض و ارتفاع جوش داده شده است. همان حال (نیروی قطبی برای ازای عرض و ارتفاع جوش)  $(0.707h = 1)$  است، پس کیفیت

$h$  در  $0.707h$  ضریب کنیم


آن چیزی که باعث می شود تنش برشی یکنواخت نباشد،  $r$  و  $h$  این حاصله از مرکز سطح است.



۳) جوش تحت یک لنگر خمشی حول مرکز سطح قرار دارد. حتماً لغتیم هرگاه نیرو عمود بر راستای جوش حاصله ای دارد شود. به صورت محافظه کارانه، فرض می کنیم صرفاً در سطح طولی تنش برشی ایجاد می شود. در مورد لنگر خمشی هم همینطور است!

$$\tau_2 = \frac{M c}{0.707h J_u} \quad \text{در جدول ۹.۲}$$

$c$  حاصله می شود فقط از بار خمشی است.



۴. چوبی تخت یک نیروی عمودی به علاوه ی تنش درجه بندی قرار گیرد  
 که نسبت یک نیرو در لغت چوبی، دانسته باشیم که از هر سطح  
 گذرد.

$$F \rightarrow \tau_1 = \frac{F}{0.707 h l}$$

$$T \rightarrow \tau_2 = \frac{(T = FL) r}{0.707 h I_u}$$


$$\tau = \sqrt{\tau_1^2 + \tau_2^2 + 2\tau_1\tau_2 \cos \theta}$$

تحلیل را همیشه بر اساس نقطه ی بحرانی انجام می دهیم، تا از سایر نقاط حتماً واضح باشد.

نقطه ی بحرانی نقطه ای است که در آنجا را دانسته باشد.


۱. بیشترین حاصل را از هر سطح دانسته باشد.

۲. زاویه ی بین دو مؤلفه ی تنش، کمتر باشد.



۵. بدون دانسته سازی های تنش در بعضی موارد محض تحت های پیوسته است. بر همین دلیل در اینجا یک جدول یا نمودار

داریم، اول نیروها حساب می کنیم و بر اساس آن تنش را محاسبه می کنیم.



۵. چوبی تخت یک نیروی عمودی به علاوه ی تنش درجه بندی قرار گیرد.

نیرو دیگر در لغت چوبی نسبت.


$$F \rightarrow \tau_1 = \frac{F}{0.707 h l}$$

$$M \rightarrow \tau_2 = \frac{(M = FL) c}{0.707 h I_u}$$

$$\tau = \sqrt{\tau_1^2 + \tau_2^2 + 2\tau_1\tau_2 \cos \theta}$$

Subject:

Year:      Month:      Date:      )



① در ابتدا ترتیب بر اینهاست. موارد زیر این نوع و طولهای تنش با برصم

موردن یا همراستا هستند.

توجه داشته باشید که تنش ها، استاتیکی بودند و همی استاتیکی در اکثر موارد بود که یک تنش بر ماسه را در اختیار! اگر

تغییراتی در زمان باشد، جالب که  $F$  به  $F_{max}$  برده و حجم به  $F_{min}$  و  $F_{max}$  را هم باید از بار محاسب کنیم.

$$F_{min} \text{ و } F_{max} \rightarrow \sigma_{min} \text{ و } \sigma_{max} \rightarrow \epsilon_a \text{ و } \epsilon_m$$

$$\rightarrow \frac{\epsilon_m}{S_{su}} + \frac{\epsilon_a}{S_{se}} = \frac{1}{SF} \quad \text{Goodmann}$$

$$\downarrow \qquad \downarrow$$

$$0.67 S_u \quad 0.58 S_e$$

در طراحی مبرق از اجزاء ماسه اجازه نداریم تنش برشی را بر تنش عمودی تبدیل کنیم و از رابطه‌ی تنش‌های

عمودی وزن ماسه استفاده کنیم: از معقول قدر ۲ برش بیج صا ۳ جوش صا

- خوب حالا که تنش را در جوش بدست آوردیم، باید آن را با تنش مجاز جوش مقایسه کنیم

جدول 9.3 مقادیر الکترودها را می‌دهد.

$$E \begin{matrix} \text{ksi} & \text{ksi} & \text{ksi} \\ \hline 0 & 0 & 0 \\ \hline \end{matrix}$$

اطلاعات اضافه  $\rightarrow$   $S_{ut} \text{ (ksi)}$

- حالا بودیم سراغ تنش‌های مجاز (تفسیر جدول 9.4):

استاتیکی (الف)	توزیع تنش کمالات	جوش	برس butt + fillet	$\tau_{all} = 0.3 S_{ut} \text{ elec.}$
			عمودی butt	$\sigma_{all} = 0.6 S_y \text{ elec.}$
			مغزی	$\sigma_{all} = 0.9 S_y \text{ elec.}$
	انصال جوش ورق	برس	$\tau_{all} = 0.4 S_y \text{ weakest} \dagger$	
		عمودی	$\sigma_{all} = 0.6 S_y \text{ weakest}$	
	ورق	برسی	$\tau_{all} = 0.35 S_y \text{ base}$	
عمودی		$\sigma_{all} = 0.6 S_y \text{ base}$		
توزیع تنش ضربه ای	جوش		$\tau_{all} = 0.58 S_y \text{ elec.}$	
	انصال	عمودی	$\sigma_{all} = S_y \text{ weakest}$	
	ورق	برسی	$\tau_{all} = 0.58 S_y \text{ weakest}$	

نوبتی (ب) شماره صفحات فلکین بران  $\frac{1}{2}$


$S_e: k_a = 272 (S_{ut})^{-0.995}$

$k_b = \begin{cases} 1 & \text{توزیع تنش کمالات} \\ (\frac{d_e}{7.62})^{-0.107} & \text{" " " "} \end{cases}$

$k_c, k_d, k_e = 1$

$k_f$  از جدول ۹.۵ خوانده شود.

$k_p = \frac{1}{k_f}$



† یعنی از سن جوش دورتر جاکردن صفحات است

Subject:

Year:

Month:

Date:

(سپری اول)

تاسیس روحیه

9.7, 9.22, 9.25

مسائل

alternating force: نیروی کاملاً متغوس متوسه

9.1, 9.5, 9.6

مسائل

10, 11, 19

## ۲ طراحی یاتاقان ها

یاتاقان ها اجزایی هستند که ضمن اینکه به محور اجازه می حرارت می دهند، بار موجود روی آن را بر طبق ماه مستقل می کنند.

انتخابی بار موجود روی قطعه می شود که بر طبق ماه:

Rolling Bearing

از طریق عناصر غشیه: یاتاقان های غشیه

Sliding Bearing

از طریق لایه ای از ماسال: یاتاقان های لغزنی

علاوه بریکه معایب ای بین انواع یاتاقان پیدا کنیم.

حسباً هنگام طراحی یاتاقان، فرض بر این است که در سری مقدماتی نظیر محل یاتاقان ها، مقدار یاتاقان ها، بارهای وارد بر یاتاقان و نظایر آن تعیین باشند. این ها پسین نیازهای طراحی یاتاقان هستند و ما باید به اینها توجه کنیم.

بر اساس این مقدمات می آیم بین این دو نوع یاتاقان انتخاب می کنیم معیارهایی که معمولاً در نظر می گیریم برای این دو یاتاقان مقایسه هستند.

عفتسی لغتوسی

۱. تحلیل بار: مناسب برای بارهای متوکل دار و نوسان دار در تعداد دفعات راه اندازی زیاد در شرایط خاص، بار محوری می تواند تحمل کند. برای بارهای طنزناخت (در ابتدای حرکت مسئول باره) به هیچ وجه نمی تواند بار محوری تحمل کند.

۲ نسبت در راه اندازی:

زبار کم

۳ توان لحظی شده:

۰۰۰۵ ~ ۰.۰۰۲ μ (۱ اصطکاک عفتسی) بازه بالای ۹۰ درصد  
۰.۱۳ ~ ۰.۳ μ (توان این نوع ضللی زیاد) با زده

۴ سادگی طراحی:

از جدول انتخاب می کنیم - طبق استاندارد طراحی بهینه دارد و نسبت ساخته باید برسی!

۵ محدودیت سرعت:

به دو دلیل حساسی و گریز از مرکز، محدودیت سرعت دارد. محدودیت که نزاره هیچ جی، حرکتی سطوح مستور بیشتر کف می کند، تنها دلیل محدود کننده افزایش دمای رطوبت!

۱۶ عمر:

محدود به عمر حساسی نامحدود (اکثر سرعت طراحی مورد)

۷ سروصدای بیشتر

کمتر

۸ صدا کنندگی: کم

زیاد

۹ قیمت: زیاد

کم

Subject:

Year:      Month:      Date: ( )


معمولاً بہ طیل سائیکل طراح، در اکثر موارد، در چکلی پانچان غلتشی استخوان چکلی

طراح پانچان های غلتشی

دسته بندی این پانچان ها بر اساس نوع عنصر غلتنده چکلی نوادہ بہ طور ذیل بیان می شود:

۱) ساچمه ( Ball Bearing ) :


۲) چکلی ( Roller Bearing ) :



وقتی می خواهیم در مقام چرخش، کمرش را چهار انحراف صاف بگرد.




spherical roller



۳) سوزنی ( Needle Bearing ) :

چان غلتک است با غلتک های نازک

دسته بندی بر اساس نحوه چکلی بار :



Radial B.


۱) سائیکلی

Thrust B.

۲) عمودی ( افکند )

Tapered B.

۳) مخروطی



\* برای اینکه مانع از بین رفتن roller ها و حفظ شود و پستی مانده

در یک سری retainer cage استفاده می شود.

برای اینکه از خوردن محفظه خارجی به میان roller ها جلوگیری

شود، با از shield استفاده می کنند که از خوردن عناصر و زرات


یک شیار ساده (استغابی)

درست جلوگیری می کنند و یا به طور کامل آب بندی یا seal (حتی در محاسبات آب دما) می کنند.

از یک سایز به بعد، یک عدد روی بلبرینگ می نویسند که اگر دو رقم آخر آن تا در ۵۰ جدول کشیم، قطر حلقه

داخلی به دست می آید. (از ۱۷mm به بالا)


\* با افزایش طول گرد به هیچ وجه در برابر بار استغابی تفاوت نمی کنند. یک رینگ شامل roller ها دارد که می توان



رینگ دیگر قرار می گیرد. در این نوع کرفا (درایم) رینگ ها از هم جدا می شود.

\* با افزایش مخروطی در جهت استغابی و در جهت محوری (در جهت) بار را تحمل می کنند.

(Tapered Bearing)



\* خاص برای صرفه جویی در مصرف (۱) یا محدودیت فضای، بلکه از این اجزاء رینگ داخلی و خارجی و roller و


استغابی، ممکن است حذف می شود.



Subject:

Year:      Month:      Date:      ( )


\* در یاتاقان شعاعی نوع سازه ای:



به مسیر گری ها groove (سیار) یا race way می گویند.

در این نوع، چون گری ها در هر جهتی می توانند بچرخند و اصطکاک ندارند.

تا حدی می تواند بار محوری هم تحمل کند.



\* یاتاقان های شعاعی نوع عمیق چون در اساسی محوری خیلی اصطکاک

دارند، پس بار محوری به آنها وارد نشود، خیلی زود از پس می روند.

\* یاتاقان های عمیق می توانند به صورت یک راننده یا چرخ در یقه قرار بگیرند.


\* یاتاقان شعاعی سازه ای می تواند اندازه ای درجه ای محوری بچرخد و مثل لولا عمل کند و این به دلیل وجود

retainer است. این چرخش بسیار کوچک و محدود است.


\* اگر به دلیل، مثلاً جلوگیری از deflection محور، بخواهیم انحراف محور را کم کنیم، از یاتاقان

خود تنظیم یا self-aligning استفاده باید کنیم.

در این یاتاقان ها، معمولاً با مشکل داخلی را تغییر می دهند تا مشکل در بیرون حل شود.



\* نوع دیگری یاتاقان به نام angular contact هم وجود دارد



این هم بار محوری را فقط در یک جهت تحمل می کند.

• بارگذاری استاتیکی ← ظرفیت تحمل بار استاتیکی  $n_0$

• بارگذاری دینامیکی ← ظرفیت تحمل بار دینامیکی  $n_{10}$

از حرکت جسم و نوسانات جسم ناشی از بارگذاری دینامیکی است.

بارگذاری استاتیکی زمانی است که سرعت گردش محور کم تر از  $n \leq 10 \text{ rpm}$  باشد. فشاری ایجاد می کنند که باعث می شود به آن استاتیکی بگویند.


مکانیزم شکست در بارگذاری های استاتیکی و دینامیکی متفاوت است. معیارهای شکست در بارگذاری استاتیکی و استاتیکی است. سازه ها

تک نقطه ای خود می شود و می شکند. در بارگذاری های دینامیکی، یک جبهه سطح است. یعنی می شود و  $\text{contact point}$  تبدیل می شود

بارگذاری استاتیکی  $n \leq 10 \text{ rpm}$       بارگذاری دینامیکی  $n > 10 \text{ rpm}$        $\text{contact surface}$

یعنی شکست و تلفات ناشی از بارگذاری ایجاد می کنند. می کنند. تنش به خاطر تغییر ناگهانی فرم به دینامیکی می آید. ترک می خورد و می شکند.

و شکست قطعه ناشی از تخریب هندسه است. عامل تخریب سازه در بارگذاری های دینامیکی، تخریب سطحی و



پدیده  $\text{pitting}$  است.

برای تعیین ظرفیت تحمل بار استاتیکی، از این قطعات کاغذی ۱۱۰۰ دانبرهوت و دوام استاتیکی کنیم، وقتی ۱۰ تا ۱۵

شکست باید بار استاتیکی، به آن بار، ظرفیت تحمل بار استاتیکی (C) می گویند. این یعنی ۹۰٪ تحمل

می کنند این بار را (بر حسب KN و ... داده شده در کتاب)

کسی توافق بین المثلی بین تمام سازه های بلبرینگ ساز هست برای اینکه می شود حداقل در محمولات آنها

را رعایت کرد. بنابراین توافق عمر میان برای بلبرینگ را برابر  $L_{10} = 10^6$  در نظر می گیرند.

ظرفیت تحمل بار دینامیکی محدود است از بار استاتیکی که تحت آن بار حداقل ۹۰٪ است بلبرینگ های

Subject:

Year:      Month:      Date:      ( )

تولید شده، ۱۵<sup>۶</sup> میلگرد است.

دلیل نامگذاری C<sub>10</sub> است که به شکل تالاسی بلبرینگ‌ها شباهت دارد.

\* فرض کن یک بلبرینگ تحت بارگذاری استاتیکی قرار دارد.

بارت با بار و وقتی در نیم بلبرینگ فقط استفاده می‌شود بلبرینگ هست ولی وقتی در نیم یا تمام، منظور از

بلبرینگ به علاوه ی جزئیات دیگر مثل پوسته و *sealing* و نظایر آن است.

درست بر عکس تصور جاء به دلیل آنکه پدیده *fitting* تفاوت از تسخ‌های عاری است،

ظرفیت تحمل بارگذاری در این بلبرینگ بیشتر از استاتیکی است.

برای اینکه بارت بماند، تصور کن در بارگذاری استاتیکی، فرض *deformed* شدن سطح بیشتر

از استاتیکی است.

مثلاً بگویم روی یا تمام ها شعاعی است. در آزمون‌ها به بار شعاعی محض جدول را تنظیم

می‌کنیم. حالا اگر بار محوری داشته‌ایم، باید یک بار معادل شعاعی تعیین کنیم.

$$F_e = X_o F_r + Y_o F_a$$

الف - استاتیکی (در کتاب نیست)

$$X_o, Y_o = \begin{cases} 1, 0 & \frac{F_a}{F_r} \leq 0.8 \\ 0.56, 1.4 & \frac{F_a}{F_r} > 0.8 \end{cases}$$

م عبارت دیگر، اگر بار محوری کم‌تر یا مساوی ۰.۸ بار شعاعی بود، تا شعری در بارگذاری ندارد.

نوعی اعمال بار (مثلاً بار کشش و هم‌راهِ با شوک) هم در بارگذاری روی یا تمام

خوبی تا سید یاد کرد. application factor بر عین دینا طرفین می کشند (۳:۵-۱۱ T).

پس برای انتخاب بلبرینگ:

۱.  $F_0$  و  $F_1$  را معین می کنیم.

۲.  $L$  و  $F_e$  معین می کنیم.

۳.  $C_0$  و  $F_e$  و  $F_1$  بدو صورت بر این شرط و با توجه به مقدار محور در محل دینا فاکتور اولین بلبرینگ

با  $C_0$  نزدیک  $F_e$  و انتخاب می کنیم. هر چه ظرفیت بیشتری انتخاب شود، سستین ترو گران تر

خواهد بود.

حواست بر این باشد که roller bearing ها اصلاً  $F_0$  تحمل نمی کنند! لولن نخوری!

\* فرهن بلبرینگ تحت بارگذاری دینا چگونگی ترو دارد. (در کتاب هست)

ب - دینا چگونگی

در کتاب معمولاً چون  $F_e$  نوشته اند فرهن بر این بوده که بار بکنده افتاده و اگر چنان بود خردت با بود

$F$  در  $F_e$  ها ضرب کنی! (اینجا هم همینطور)

$L$  ها بر حسب دور هستند.  $F_e L^a = const.$

$$\frac{F_{e1}}{F_{e2}} = \left(\frac{L_2}{L_1}\right)^a \quad \Rightarrow \quad L_2 = L_1 \left(\frac{F_{e1}}{F_{e2}}\right)^a \quad a = \begin{cases} 3 & \text{ساده برای} \\ 10/3 & \text{فلکی} \end{cases}$$

برای تبدیل از دور به عمر بلبرینگ بر حسب ساعت (n سرعتهای محور):

$$L_1 = \frac{L}{60n}$$

$$L_2 = L_1 \left(\frac{F_{e1}}{F_{e2}}\right)^a \Rightarrow L_2 = \frac{L_1}{60n} \left(\frac{F_{e1}}{F_{e2}}\right)^a$$

و عملاً یکی از حالت های 2 را معیار در نظر می گیریم:  $(C_{10} \rightarrow 10^6)$

زمانی که بلبرینگ در انتخاب کردی و بارگذاری رو هم نداری:

$$L_h = \frac{10^6}{60n} \left( \frac{C_{10}}{F \cdot F_e} \right)^a$$

چون بار و سرعت از بار و سرعت اولیه کمتر است، باید ضرایب اصلاحی  $F$  و  $F_e$  را در نظر بگیریم.

حالا ببینیم بلبرینگ رو چطور انتخاب کنیم:

$F_e$  را بعد از این هم چطور حساب کنی!

$$F_e = f \cdot F_e^{des} \left( \frac{L_{des} \cdot 60n}{10^6} \right)^{1/a}$$

حاصل طرفین دو طرف مساوی محورینا،  $(C_{10})$

حالا می روی بلبرینگی با انتخاب می کنی که آن نزدیکتر از این حاصل ظرفیت  $(C_{10})$  باشد.

این یکی که گفتیم برای reliability برابر 0.90 است. در مسائل اکثر موارد 0.90 در نظر می گیریم.

من سوختم.

19, 18, 19

$$L_h = \frac{10^6}{60n} \left( \frac{C_{10}}{F \cdot F_e} \right)^a$$

اگر می تونی رادالسه با هم و مگر آن یا همان را بگویم از این فرمول استفاده می کنیم.

$$L_h = \frac{10^6}{60n} \left( \frac{C_{10}}{F \cdot F_e} \right)^a$$

$n = \text{rpm}$

جدول 11-2 \* جدول 11-3 ← جدول roller bearing

← مقادیر  $C_{10}$  و  $C_0$

$$F_e = X \cdot V \cdot F_r + Y \cdot F_a$$


گردی ←  $F_r$  شعاعی ←  $F_a$

این فرمول و مگر آن و اعتباری است.  $V$  ریدل داخلی می کشد.  $1$  خارجی می کشد.  $1.2$

در بلبریندها ناشی از تنش و deformation ناشی از تنش است.  $X$  و  $Y$  ضرایب توزیع بار هستند.

در وقت کشیدن که حرکت پلیریندها ناشی از علت زدن ساچمه ها است و در هر دوری که می زند، دوباره تحت deformation قرار می گیرد. هر رینده ای که بچرخد، ساچمه در هر دور خود، به اندازه ی کمی آن رینده تحت ضربه زند. پس چرخش رینده خارجی، ضربه تر است.

\* آزمایش های انجام شده روی پلیریندها را در حالت بارهای مختلف نشان می دهیم که بهترین آن



به صورت زیر است:  
 در بارگذاری استاتیکی، برای  $e = 0.8$  عدد ثابت است.  
 دانستیم ولی در (پایه های)  $e$  یک تابع است در واقع  
 یک محدوده در داریم:  $(0.19 < e < 0.44)$

$e = f\left(\frac{F_a}{C_p}\right)$

در جدول 11-1 (که از جدول هم این فصل است)، این ضرایب  $X$  و  $Y$  و  $Z$  داده است.

پس سوال کار برین صورت است:

1. بر اساس قطر محور، یک یا تمام استقامت می کنیم و ما آن را می خوانیم.
2. نسبت  $\frac{F_a}{C_p}$  را تسلیل کرده و بر اساس آن، از جدول 11-1،  $e$  مربوط به آن را می خوانیم. اگر مقدار  $\frac{F_a}{C_p}$  کمتر از کوچکترین مقدار جدول یا بیشتر از آخرین مقدار آن بود، همان آخرین مقدار را در نظر می گیریم.

3.  $F_e$  را بر اساس جدول 11-1 تسلیل می دهیم.

4. با استفاده از فرمول ها، عوامل  $e$  مورد نیاز را محاسبه می کنیم.

Subject:

Year:

Month:

Date:


5. اثر بلند بلبریند انتقال برده، بیشتر از این مقدار بود که مستقل حده ولتیزه اثر کمتر بود. در واقع

سرانجام به بلبریند بیشتر.

در کنار آن برای هر قطعه محد خطای باقی مانده در جدول حساسیت دلی در سناری واقعی دست ما باید در دسترس

\* در بسیاری از کارها،  $F_e$  با زمان ثابت حساسیت و بارگذاری ما دارد با زمان تغییر کند.

نتیجه که رابطه  $F_e \cdot L = const$  برقرار است با  $F_e^a \cdot L = const$  که بارگذاری سبب زیر خواهد داشت:



اثر قراردهیم  $F_e \cdot L = const = c_{10} \times 10^6$  منحنی دست آمده، همان

منحنی ترک و ظاهر خواهد بود حالا اثر با بار  $F_e$  می کند از

مجموعه های پس برده و بارگذاری را تغییر دهیم، حرکت نام از

این مستقل های  $F_e^a$  را damage دارد در

قطعه در تقاطع می شود و می گوید:

$$D_{total} = (a_1 \cdot F_{e1})^a \cdot l_1 + (a_2 \cdot F_{e2})^a \cdot l_2 + \dots = F_{eq}^a \cdot (\sum l_i)$$

که در آن  $a_i$  ها همان load factor  $(f_i)$  هستند و  $l_i$  ها عرض سده در هر بارگذاری

$$F_{eq} = \left[ \frac{\sum (a_i \cdot F_{e_i})^a \cdot l_i}{\sum l_i} \right]^{1/a} = \left[ \sum \frac{f_i \cdot l_i}{\sum l_i} (a_i \cdot F_{e_i})^a \right]^{1/a}$$

$$= \left[ \sum f_i (a_i \cdot F_{e_i})^a \right]^{1/a}$$

↳ Table 11.5

• نسبت به نوع بارگذاری، تکرار سیزده و ششده از نظر این روش‌های زیر استفاده می‌کنیم:

۱) حداقل سه مورد نیاز را بدست می‌آوریم (بدون Load Factor هست این اصول چون قبلاً در دل  $F_{eq}$

اعمال شده)

$$\text{حداقل سه مورد نیاز} = F_{eq} \cdot \left( \frac{L_h^{des} \cdot (60n)}{10^6} \right)^{1/\alpha}$$

• اگر بارگذاری خاص صورت بگیرد و تکرار سیزده باشد تا آخر عمر و سه (حاصل جدول زیر) باشد و این

باری ها) از روش سوم استفاده می‌کنیم.

۲) ولی اگر بارگذاری تکرار سیزده نباشد و فقط یکی از عمرش را یک بار و بقیه دیگری را از یک بار

از نوع دیگر داشته باشد و همین‌طور، فقط ۳ نوع بارگذاری را تجربه کند تا عمرش بلاخره تمام شود.

از قانون هاینر استفاده می‌کنیم:

$$\frac{L_1}{L_2} + \frac{L_2}{L_1} = 1.0$$

۳) برای زمانی که بارگذاری روی یاباقان در مقاطع زمانی خاصی تکرار شود:

برای هر  $F_{eq} \alpha$  ← با مربوط به حساب می‌کنیم و بعد از قانون هاینر استفاده می‌کنیم:

$$\sum \frac{L_i}{L} = \alpha \rightarrow L_{کل} = \frac{\sum L_i}{\alpha}$$

تعداد دوره‌های تابان تابانست:  $\frac{1}{\alpha}$


در روش اول، اگر کارکنی زمان کاربرد قطعه را از قبل بدانیم، می‌توانیم از آن بخواهیم.

۴) اگر بار محوری هم داشته باشیم و مطمئن باشیم جهت آن همیشه به یک سمت است باشد، یاباقان

مخروطی گاهن است. اگر جهت بار تغییر کند، می‌توانیم از دو یاباقان استفاده کرد. گاهی دو



یاتاقان را می توانیم در دو سر محور بگذاریم و می توانیم هر دو را در یک طرف محور بگذاریم.




این می تواند به دلیل محدودیت فضای یک سر محور، یا کم بودن ظرفیت

ماتریس های مورد استفاده و یا برای جلوگیری از تغییر شکل و شکست

دادن محور باشد.

• نحوه مونتاژ روایاتاقان مخروطی با تانس ناوبری



از DT فقط برای وقتی که فقط در یک جهت نیروی محوری داشته باشیم، می شود استفاده کرد.

چونکه DB بهترین قابلیت ناوبری را نسبت به دو آرایش دیگر ایجاد می کند.

• نحوه جابجایی یاتاقان روی محور:

- م تکر محول، رینگ در برابر صورت Press Fit روی محور جابجایی خورد.

- رینگ ثابت هم به صورت push fit جابجایی خورد. (با فشار نسبت به رانج جابجایی خورد)


باید کلاس یاتاقان را از روی جدول بخوانیم و کلاس محور را محوری تعیین کنیم که رینگ مورد نظر به صورت

push fit یا press fit جابجایی خورد.

برای چهار یانگان در باسای محوری هم برود بخش ۱۱.۱۲ لغات و ساینده بطوریکه سازها با

ببینند

\* اگر ممکن است به دلیل مثلا اختلاف دما، محور چار تغییر طول شود، از آنجا که یانگان ها روی محور چهار  
 سنده اند، برای جلوگیری از گشایش محورها (Elongation Compensation) چند راه هست



تغییر شکل ساینده      تغییر شکل housing

\* مسائل: ۱۱.۶ و ۱۱.۱۱ و ۱۱.۱۸ و ۱۱.۱۹ (سری دوم)

\* مسائل: ۱۱.۱ و ۱۱.۴ و ۱۱.۵


طراحی یانگان های لغزشی Sliding Bearing

• Journal Bearing: این ها محورها را در حرکت دواران دارند ما نباید می دانند.

ما با این ها کار داریم حرکت خطی بدون اصطکاک را می توانیم

• Sleeve Bearing:

\* روانکاری: Lubrication



ما روی زیر تجربه ای از روانکاری که در ضمن کاری است مطالعه می کنیم  
 انواع روانکاری به دو گروه زیر تقسیم بندی می شود:

Subject:

Year:      Month:      Date:      )

۱ Hydrodynamic lub. از فشار ایجاد شده توسط سیال برای بالا بردن دامن محور در وسط

گافن باشد، روانکاری از این نوع است.




با حرکت محور، فشار سیال محور را بالا می‌برد  
در ابتدا که در وسط قراریم، محور با این اضافه!

۲ Hydrostatic lub. در این نوع روانکاری، فشار ناشی از حرکت سیال برای بالا بردن دامن محور

گافن نیست. این منظور محبت می‌کنیم و روغن را با فشار محبت می‌کنیم و محور را بالا می‌بریم. در اینجا فشار

هیدروستاتیک اضافه کردیم.



Hydrostatic lubrication

نوع دیگر روانکاری، Elasto-hydrodynamic lub. است. در این حالت تغییر شکل لامینداری می‌شود

و روغن در پایین جای می‌گیرد. هم فشار روغن هم تغییرات شکل لامینداری باعث ورود روغن در آن زیر می‌شود.

نوع دیگر، solid film lubrication است که در این جا در بالای روغن از جامد استفاده می‌کنیم که

اصطلاحاً گس هم می‌گویند. این جامدها، teflon, graphite, babbitt و... می‌توانند باشند.

در این نوع همیشه جامد، زیر محور وجود دارد!

Hydro dynamic lubrication •

در این جا، روانکارها روغن هستند. روغن‌ها را بر اساس لزجت سان تقسیم بندی می‌کنند. گرانروی

با غلظت پلی نسبت، خواص باشد!

viscosity لزجگی  


$$\tau = \mu \frac{du}{dy}$$

در سیستم SI، واحد لزجگی Pa.s است

مقدار لزجگی برخی از مواد به صورت زیر است:

هوا	$\mu = 0.03 \text{ mPa.s}$
بنزین	$\mu = 0.4$
آب	$\mu = 0.7$
روغن	$\mu = 70$

موتور SAE، روغن ها را دسته بندی کرده است. و شماره گذاری کرده است. به روشی روغن، grade روغن را تعیین می کند.




هرچه grade روغن بالاتر برود، روغن لزجتری خواهد داشت.

- در نمودار 12-13 مقادیر  $\mu$  روغن ها مختلف بر حسب درجه (°C) آورده شده است.

\* نزدیک ترین قطری قسمت داخلی یا بیرونی به محور باید دقیقاً در زیر حکارنداره، محدوداً انتخاب است.

قطر نامی محورو روغن و خارجی یکی است ولی قطر واقعی شان فرق دارد.



- $e$ : خروج از مرکز
- $h_o$ : حداقل ضخامت روغن
- $h$ : ضخامت لایه روغن
- $d$ : قطر نامی محورو یا بیامان
- $c_r = \frac{d \text{ واقعی محورو} - d \text{ واقعی بیامان}}{2}$  لغزش نسبی
- $l$ : طول بیامان
- $W$ : بار وارد بر بیامان

Subject: \_\_\_\_\_

Year, Month, Date: \_\_\_\_\_

در حقیقت بار به محور وارد می شود که در محل یاتاقان، یاتاقان مستقر می شود.

$$P = \frac{W}{ld}$$

بار واحد یاتاقان

بار بر واحد سطح تقویر شده یاتاقان

در جدول 5-12، گونش های واقعی برای مقادیر این پارامتر، برای مصارف صنعتی آورده شده است.

- میزان محور و یاتاقان روی هم نمی افتد و خروج از مرکز داریم.

\* پس بعد می کنیم:

$$* \frac{e}{c} = \epsilon$$

نسبت خروج از مرکز  
c در این ثابت است ولی e متغیر است. در ابتدای حرکت، مقدار e، max است.

$$* \frac{h_o}{c}$$

$$h_o + e = c$$

زمانی که دو محور هم مرکز باشند، e صفر است و h<sub>o</sub> باقی می ماند.

$$\rightarrow \frac{h_o}{c} + \frac{e}{c} = 1$$

اگر h<sub>o</sub> صفر شود هم که e=c می شود دیگر!

- فشار در روغن روانساز که فشار gage است، هم حجم است. توزیع ضد هم حجم است.


- قانون بروللی در یاتاقان برقرار نیست. در پایین ترین نقطه که مقطع کوچکترین است و سرعت بیشترین است، فشار

از همه کمتر نیست. ولی حداقل فشار در نقطه ای که ه<sub>o</sub> داریم، نیست. یک جای دیگر ولی همان اطراف است!

حداقل فشار هم صفر است چون ضد نسبی است.

در جاهای دیگر فشار نسبی صفر است. اگر سوراخ کنیم یا شکست بیاوریم این را بر داریم، اتفاق نمی افتد. به این نوع یاتاقان

اگر اینطور نباشد، به یاتاقان 360° (Full bearing)



partial bearing می گویند.

در گونیاهای این پامپها، دمای روغن در ابتدا ۵۰ درجه سانتیگراد است و در انتها ۱۰۰ درجه سانتیگراد است. دمای روغن در این پامپها چقدر خواهد بود؟

$$\frac{r}{c} = \text{نسبت لایه روغن} \quad 500 \leq \frac{r}{c} \leq 1000$$

این پامپها خنک کننده هستند و دمای روغن در آنها کمتر از دمای محیط است!

Q در روغن

Q در روغن

$T_0$  (دمای روغن در ابتدا)  $T_{max}$  (دمای روغن در انتها)


$\Delta T$  و  $T_{ave}$  برای محاسبه است.

$$\Delta T = T_{max} - T_0$$

این پامپها خنک کننده هستند و دمای روغن در آنها کمتر از دمای محیط است!

$$T_{ave} = T_0 + \frac{\Delta T}{2}$$

همه پارامترها در این پامپها ثابت هستند.



$$P_{loss} = f \cdot W \cdot r \cdot \omega$$

ضرب اصطفاک  $f$  توان تلف شده  $W$  شعاع  $r$   $\omega$  گشتاور اصطفاک

آمای Petroff به فلز پیراگراف  $f$  اعداد رابطه‌ای Petroff که بدست آوردن از نوع اصلاح شده آن استفاده می‌شود.

$$z = \mu \cdot \frac{u}{h} = \mu \frac{2rc \cdot n}{c}$$

$$z \times 2rc \cdot l \times r = T \quad (1)$$

$$P = \frac{W}{2rl} \Rightarrow W = 2rlP \Rightarrow T = f \cdot 2rlP \cdot r \quad (2)$$

$$(1) \rightarrow (2) \Rightarrow f = 2r^2 \frac{\mu n}{P} \cdot r$$

آمای Petroff این کار را کرد که رابطه‌ی خنک کننده‌ی سرعتهای است. این معادله، معادله‌ی Petroff است.

$f$  در این جا هم می‌تواند است.


Subject:

Year:      Month:      Date:      ( )

۸۹, ۷, ۲۶

$$f = 2\pi^2 \frac{\mu n}{P} \left(\frac{r}{c}\right) \quad \text{و} \quad P = \frac{\omega}{ld}$$

آقای petroff آورد که آزمایشی انجام داد.



کند بار به اندازه‌ای که روغن چسبندگی روغن روی یاتاقان

(thick film lubricating) روغن بار هم به روغن -

کاری کرد یعنی یکی از سه عامل  $\mu$ ,  $n$  (سرعت پایین) و

$P$  رو دست کاری کرد.

که بار خیلی زیاد باشد روی یاتاقان!

به هر دلیل عددی به  $\frac{\mu \cdot n}{P}$  باید پایین، حتی ریزه به ریزه روغن کاری جدید و دینامیک که جدید بود.

نتیجه‌ی آزمایش در نمودار بالا آمده است. همانطور که می‌بینی رابطه‌ی خطی نیست، فقط برای

روغن کاری خوب صادق است.

روغن کاری به  $\leftarrow$  بالا رفتن ضریب اصطکاک  $\leftarrow$  گرم شدن روغن  $\leftarrow$  گرم شدن  $\leftarrow$  بیشتر شدن اوضاع

در ناچیه‌ی روغن کاری خوب، انعکاسش کمتر ایجاد شود، و آنش سیستم آن انعکاسش را تصحیح

و جبران می‌کنند و می‌درناچیه‌ی بد، اگر یک انعکاسش از طرف محیط صورت بگیرد، سیستم طوری عمل می‌کند

چون اوضاع بدتر می‌شود.

و پس روغن کاری خوب اهمیت دارد!

😊 حالا ببینیم معیار ما برای طراحی یاتاقان لغزشی چه باید باشد؟!

آقای Trumpler خیلی ماهر بود در طراحی یاتاقان، به سببی که همیشه می‌آیدتان!

گفت:  $h_g \geq 0.00004 d + 0.005 \text{ mm}$  : حداقل ضخامت پل در دهن

دلیل این اعداد اینست که هر چه قد رهم که درون پیلان صیقل داده بشود، باز هم وقتی که در دهن پل رهم قوس به یکم براده آهن از سطح فلز جدا می شود و اعداد بالا بر اساس ابعاد میلین این براده ها انتخاب شده است.

و ما هم اگر خیلی بالا برود، ساختار فولادی رو دهن تغییر می کنه، این آما دمای در محصوره ی ری را


به عنوان  $T_{max}$  پیشنهاد داد:  $T_0 + \Delta T$   $107^\circ C \rightarrow 121 \sim 93 < T_{max}$

$T_{ave} < 77^\circ$   $T_0 + \frac{\Delta T}{2}$

قوسبری دگر او این بود:  $SF \geq 2$

$P = \frac{W}{ld} < 2 \text{ MPa}$  (مجازی این سخته)

ولی برای اینکه سازه بالا را بتوانیم چک کنیم، معادله بربری پارامتر میل  $h_0$  رو باید داشته باشیم.  $h_0$  مثلا خودش به توزیع فشار بستگی دارد. به نسبت پارامترها هم هست که باید در باره رهم که در راس آن همین توزیع فشار است.



مثلا برای توزیع فشار اگر الان بپذیریم و این حرفا، معادله ی

زیر حاصل می شود:

$$\frac{\partial}{\partial x} (h^3 \frac{\partial P}{\partial x}) - \frac{\partial}{\partial z} (h^3 \frac{\partial P}{\partial z}) = -6 \mu \frac{\partial h}{\partial x}$$

این معادله که حل نمی شود، ولی رینولدز آفد طول پیلان با این خاصیت گرفت و از  $\frac{\partial}{\partial z}$  صرف نظر

کرد. یک سری فرضیه های ساده نیاز داریم هم می کنند و این معادله را در حالت خاص حل می کنند.





مثلاً! unilateral  $d = 20^{+0.01}_{0.0}$

در چنین صورتی باید به جای اینکه نوع نوشتار چگونه است یا مورد C را حساب کرد.

یکی از انواع نوشتار، Minimum Clearance است، که بسیار محافظه کارانه است.

مثلاً در این حالت باید:  $c = \frac{\text{بزرگترین قطر محور} - \text{کوچکترین قطر پتانسیل}}{2}$

در Maximum Clearance با بزرگترین فضای کوچکترین مورد

\* نودها را با برشها زیر در نظر بگیریم:

12-13  $\mu$

12-16  $E_{p/c} = \frac{1}{2}(S, Q, \mu)$

12-17  $\varnothing(h_0)$

12-18  $r_c \frac{1}{2}$


12-19  $\frac{Q}{\text{rand}}$

12-20  $Q_s/Q$


12-21  $\frac{P_{in} \rightarrow W}{P_{in} \rightarrow d}$

12-24  $\frac{0.12 \Delta T}{P}$  imp

این 0.12 هم بعد در دست است!



\* درون پستی مطابق این بارها مترها به کمک معادله 12-16 انجام می شود:



$y(\frac{l}{d}) = \text{مجموعه} (y(\frac{l}{d} = 0.25), y(\frac{l}{d} = 0.5), \dots, y(\infty))$

مثلاً برای  $\frac{l}{d} = 0.4$  می خواص می در نودها نیست!

Subject:

Year: Month: Date: ( )

### \* دستور العمل طراحی با تامل لغرض:

۱) انتخاب ابعاد  $w, m, c, d$  و  $T_0$  و SAE #

مغزی از معادله بالا درج ما سید. ولی برای تعیین که خودمون با بر این انتخاب کنیم:

نزدیک به معادله داده شده  $P = \frac{w}{ld} = 1,125$  و  $P = \frac{w}{ld}$  را حساب می کنیم

۲)  $\Delta T$  حوس من کنیم (از جدول و خطا)  $T_{ave} = T_0 + \frac{\Delta T}{2}$

۳) از جدول ۱۲-۱۳ معادله بر راج خوانیم برای  $SAE \#$  و  $T_{ave}$  و  $S$  را حساب می کنیم

۴) از جدول ۱۲-۲۴ معادله  $\frac{0.125 \Delta T}{P}$  را خوانیم و معادله  $\Delta T$  را حساب می کنیم

اگر  $\Delta T$  در حد ۵.۴ درج بالا باشد بود مشکل ندارد وگرنه به لایم ۲ برمی گردیم تا حل شود

۵) شرط برای Trampler را کنترل می کنیم:  $T_{ave} \leq 77^\circ$  و در صورت ارضاء بودن

این شرط، با ابعادهای با تامل اصلاح می کنیم

۶) از جدول ۱۲-۱۵ معادله  $\frac{h_0}{d}$  را می خوانیم و  $h_0$  را حساب می کنیم

۷) شرط Trampler را کنترل می کنیم:  $h_0 \geq 0.0004 d + 0.005$  و اگر برقرار نباشد، با ابعادهای

اصلاح می کنیم

۱۰) از ۱۲-۱۸  $f \leftarrow \frac{r}{d} \leftarrow f$

۱۱) از ۱۲-۱۹  $Q \leftarrow \frac{Q}{rcnd} \leftarrow Q$

10)  $Q_s \leftarrow \frac{Q_s}{Q} \leftarrow 12-70$


11)  $P_{max} \leftarrow \frac{P}{P_{max}} \leftarrow 12-21$

12) توان تلف شده:  $T = f \cdot \omega \cdot r \rightarrow \omega = \frac{T \cdot n}{9550}$

۱، ۱، ۱۹

Natural Lubrication (الف) روانکاری طبیعی

Pressure - Fed Lubrication (ب) روانکاری تحت فشار




$h_o?, Q, Q_s, f \rightarrow f \cdot \omega \cdot r \rightarrow \omega = \frac{T \cdot n}{9550}, P_{max}, C_p$

$SAE, d, C \rightarrow h_o, T_{ave}, \omega$

بازده این پامپان ها از ۹۰-۹۶ درصد است.

$T_{ave}$  خیلی مهم است. زیاد باید بالا برود. باید روغن را سریع خنک کنیم. می توانیم در برتری پامپان همین (۱۰٪)



بگذاریم و خنک کنیم. راه دیگر این است که روغن را از پامپان بگیریم بیرون و خنک کنیم و دوباره برگردانیم.

$T_2$  دمای محزون روغن است و از این بر بعد  $T_3$  دمای خنک شدن است.


محیط  $T_3$  است. اگر روی این محیط دمای  $T_2$  داشته باشیم خنک می کنیم.  $P_3$  هم داریم.

Subject:

Year:      Month:      Date: ( )

در این حالت، روغن کاری طبیعی نیست. و در این روغن کاری، روانکاری تحت فشار

می‌توانیم. زمانی دنبال این روغن که  $T_{ave}$  از  $107^\circ$  بیشتر بشود و  $T_{max} > 107^\circ$  بشود.



در اینجا seal صافی در اینجا را می‌دارند تا روغن یا چربی که بخورد

خارج نشود از اطراف بریزد. در روغن کاری تحت فشار، روغن از

اطراف یا تان خارج می‌شود.




حاجم خواهم روغن را جمع کنیم تا هم خارج نشود و خنک کند. برای این کار

چون می‌توانیم سیار ایجاد کنیم و روغن حمل حرکت داخل چوبی، حرکت کند سیار

مکعبی و افتر و خارج می‌شود و ... می‌توان زد. برای حرکت کم از این سیارها، روابط مورد استفاده فرق می‌کند.

سطح فرق می‌کند و ... برای یکی از حالت روابط را می‌نویسیم که سیار ساده است.



برای این با تان کمی می‌کنیم لان در روابط را می‌نویسیم:

حمل دو نیمه یا تان است.

$$w' = w/2$$

$$l' = (l - g)/2$$

سه جز نموده‌های 12-24 و 12-19 و 12-20، سایر نموده‌ها برای هر یک از نیمه تان‌ها معتبر است.

$$P = \frac{w'}{ld}$$

$$S = \frac{2 \times 10^{-9} (\mu)(n)(l')(r)}{60 w'} \left(\frac{r}{c}\right)^2$$

$$Q_s = \frac{10^{-6} \cdot \pi \cdot P_s \cdot r \cdot c^3}{3 \mu l'} (1 + 1.5 e^2)$$

$$e = \frac{e}{c} = 1 - \frac{h_0}{c}$$

$$\Delta T \text{ } ^\circ\text{C} = 9.78 \times 10^5 \left(\frac{E_f}{E_s}\right) s \cdot w^2 \text{ mm}^2$$

$$(1 + 1.5 e^2) \frac{P_s \cdot r^4}{P_a \text{ mm}}$$


عدد 9.78 به کار!

$$\dot{W} = \frac{T \cdot n}{9550}$$

$$T = f \cdot W \cdot r = \left(\frac{r}{c} \cdot f\right) W \cdot c$$

اینها برای بارهای سطحی است. وقتی آن گرد و حتی تا مقیاس حجم دایره گرد بار محوری محل می کشند

وقتی حجم بار سطحی و حجم بار محوری محل می کشند. ←



مسائل: ۱۲-۸ و ۱۲-۱۱ و ۱۲-۱۷ سه خصوص اولیه:  $\Delta T = 44^\circ C$  و معیار هملر این:

$$\frac{\Delta T_{شماره} - \Delta T_{محور}}{\Delta T_{محور}} = 0.05$$

(مجم) روغن کاری تحت فشار (آبرنگ و خط)

روغن کاری طبیعی  
 نرخ heat loss را نادیده بگیرید!

بازگشت می کنیم ←  $h_o$

بسته روغن کن!

$$(W \leq 300 W)$$

در روغن کاری تحت فشار، نگران رو نباید باشیم. حتی اگر  $T_{ave} > 77^\circ$  باشد، حجم نسبت روغن را بدون


من بریم و خنک اش می کنیم شرط  $h_o$  حجم می شود

اگر  $h_o$  درست نبود، SAE را عوض می کنیم. (30 ← 40)  $P_3$  را هم می توانیم تغییر دهیم. زیادش می کنیم

### ۳ انواع چرخ دنده ها

چرخ دنده ها از عمومی ترین و پرکاربردترین قطعات هستند و ما یک بسیار فصل به روی آنها خواهیم داشت.  
در کتاب هم ۳ فصل به چرخ دنده اختصاص داده شده است.


چرخ دنده یکی از اجزاء اساسی است که کار اصلی آن انتقال حرکت بین محورهاست.  
علاوه بر این فوائد دیگری نظیر تغییر دادن سرعت، یا تغییر دادن گشتاور هم دارند. چون توان  
( $P = T \cdot \omega$ ) ثابت (با هدف نظر از افتان انرژی) است و هر سوراخ و گشتاور را تغییر داد.  
حجت جرحی را هم می شود تغییر داد یا ندارد.



\* کلمات چرخ دنده ها :

انواع چرخ دنده ها عبارتند از :

- ساده ( Spur ) : دنده ها به موازات محور چرخ دنده ایجاد می شوند.




این ها فقط برای انتقال حرکت بین محورهایی موازی هستند و بهترین دنده آنها

این است که نیروی محوری ایجاد نمی کنند و نیروی آنها فقط در فضای عمود بر

است.

- مارپیچ ( Helical ) : دنده ها با زاویه روی محیط استوانه ایجاد می شوند



جاری دیگر مولدی محوره هستند. (واحدی بین ۰ تا ۹۰ درجه است).

این چرخ دنده ها اجازه می دهند، حرکت دایره ای محورهایی عمود بر هم را



منتهی کنند. به اندازه‌های مد نظر یکسان، طول دندانهای خارجی از مساره بیشتر است. بنابراین با درگیری  
 محلی می‌کنند یا به ازای توان انتقال یکسان، خارجیها تنش کمتری با دست عمل می‌کنند.  
 در چرخ دنده‌های ساده، تمام طول دندان یکبار با اندازه‌ی چرخ دنده‌ی دیگر درگیر می‌شود ولی درگیری  
 چرخ دنده‌های خارجی مدتی است، پس به هم ضرب می‌زنند و در نتیجه سرودهای کمتری ایجاد می‌کنند.  
 عیب چرخ دنده‌های خارجی این است که نیروی محوری هم می‌سازند.

- مخروط ( Bevel ) :



در صنایع چوب، به معنی  شکل، Bevel گفته می‌شود. در این نوع چرخ دنده‌ها، دنده‌ها  
 روی یک مخروط نامکمل ایجاد می‌شوند.

اگر دنده‌ها در راستای بال‌های مخروط باشند، چرخ دنده مخروطی، دندان مستقیم نامیده می‌شود. معمولاً

تا سرعت خطی 5 m/s از این نوع استفاده می‌شود.





Straight Bevel Gear



Spiral

در این نوع، هم زاویه‌ی وارد نسبت به بال و هم منحنی

است.



Zero

در این نوع فقط منحنی است و دندان‌های زاویه


ندارد.



Subject:


Year: Month: Date: ( )

نوعهای چرخ دندههای مخروطی (با امتداد دندان) معمولاً متقاطع هستند. البته نوعی که تماماً طرح نباشد هم هست (Hypoid).




چرخ دندههای دایره معمولاً یک offset ایجاد میکنند بین دو محور ولی مخروطیها می توانند جوری باشند که این کار را نکنند.

چرخ دنده (Worm Gear) <sup>and</sup>: زیاد این یکی کلاً با ۳ تایی دیگر متفاوت است.



Worm  
چرخ دنده

مثلاً یک میخ قدرت باید چرخ دندهی چرخ دنده می شود درگیر شود.



Worm Gear  
چرخ دنده

در چرخ دندههای از نوع ۳ تایی اول، مکانیزم معمولاً فلش بدون لغزش است.


است و بارزده مورد ۱.۹۸ دارند. اختلاف خیلی کم است. ولی در این چرخ دندهها، چون یکی تکه این یکی دو حلقه

چرخ دنده هم ساخته می شوند و یکی هم می لغزند. بارزده آنها در محدوده ۱۰-۴۰ درصد است.



Cage  
میخ

از انواع قوی می چرخ دنده




Crown


از انواع دیگر:

یک نوع دیگر rack & pinion یا همان دندان ساخته ای است که مثلاً


برای تبدیل دندانه به چرخ هم استفاده می شود.



یک دسته بندی دیگر چرخ دنده‌ها بر اساس داخلی یا خارجی بودن است. داخلی حسن این است که چرخ



خارجی



داخلی

حرکت را عوض نمی‌کند.

محورها fix هستند.

چرخ دنده‌ها باید دو ویژگی داشته باشند:

۱) استحکام فشاری بالایی داشته باشند (چرخ دنده‌ها در معرض خستگی قرار می‌گیرند)


۲) قابلیت ماشین کاری بالایی داشته باشند (بهره‌زا و نکته کاری، هر چه فراموش و دندانه‌ها را ماشین کاری کنیم)

۳) ضایعاتی در برابر سایش هم نداشته باشند.

چینی عالی که ما با آنها کار می‌کنیم، معمولاً فولادهای آلیاژی، چدن، چغندر سفت و فولی مواد جدید است.


• جهت سایش چرخ دنده را از چینی خوانند یا درگیرند. به راه ایند که یک چرخ دنده به شکل گریز فرای آن

چسب فولاد ابزار سازی و نگهداری با استحکامی خوب می‌چرخد، تا آن را بتواند و این راه:



• استاندارد متداول آمریکایی AGMA و استانداردهای ISO در مورد چرخ دنده‌ها

وجود دارند. انگلیسی‌ها هم استاندارد دارند البته ولی کتاب ما آمریکایی است.




چندتا پارامتر مهم در مورد چرخ دنده‌ها داریم که در صفحه بعد گفته است.

Subject:

Year:      Month:      Date:      ( )


- دایره گام (Pitch Circle) : دایره چرخنده که در نظر بگیریم که در آن چرخنده، حالت انتقال را برقرار و دایره به جای آنجا بگذارد که به هم تماس باشند و همان نسبت سرعت‌ها را بدهند. مراکز آنی، حرکات چرخ دنده‌ها است و شعاع‌های آنها از تقسیم فاصله مراکز بر نسبت سرعت‌ها بدست می‌آیند.



- قطر دایره گام (Pitch diameter) :  $d_p$   
 قطر تقسیم قطر (بیرون صفت) و قطر همان قطر گام است.

- گام دایره‌ای : فاصله نقاط تماس روی دو دندانه مجاور!

(p) طول قوس روی دایره گام



o به خاصیت دایره گام : روی دایره گام، ضخامت دندانه با فاصله دندانه برابر است.

- تعداد دندانه‌ها :  $m$

- جدول (Module) :  $d = mN \Rightarrow m = \frac{d}{N}$

افزایش قطر گام به ازای افزایش هر دندانه. جدول چرخنده، ابعاد استاندارد را در سیستم SI است.

- گام قطری (رابطه جدول در سیستم انگلیسی) (diametral pitch)  $P = \frac{N}{d}$  ← بزرگ

o با حذف دایره گام و دو محور متفاوت بنویسید :  $Np = \pi m N = \pi \frac{N}{P} \Rightarrow P \cdot p = \pi$

گفته انگلیسی بود!

o یک رابطه دیگر :  $p = \pi m$

m حسب افزایش قطر گام به ازای هر دندانه و m حسب افزایش قطر گام به ازای هر دندانه!

\* در چور نرم استاندارد دندان دارم: ۱. عمق کامل ( Full depth ) ۲. Storb

به غیر از راین کام و راینه‌ی «سر دندان» ( Addendum Circle ) و «پای دندان» یا «نقشه دندان» ( Dedendum Circle ) هم تقریباً می‌شود.

مقادیر  $a$  و  $b$  هم با همدی سر و ته دندانها دایره‌ی کام هستند.

• در دندانهای عمق کامل:  $m = a$  ارتفاع سر دندان

$$1.25m = b; \quad \text{پای دندان}$$


$$\frac{P}{2} = \frac{r_o m}{2} \quad \text{ضخامت دندان روی دایره کام}$$

همانطور که مشاهده می‌شود ارتفاع دندانها تابعی از جدول دندانها هستند.

\* پارامتر حجم دینر علاوه بر  $N$  و  $\left\{ \begin{matrix} m \\ P \end{matrix} \right.$  زاویه‌ی فشار (  $\phi$  ) است.

در این لحظه خاص از تمام لحظات تماس دندانها، نقطه‌ی تماس آن دو بر روی خط مرکزین دایره‌ی کام واقع می‌شود. در این لحظه به آن نقطه «نقطه کام» ( Pitch Point ) گفته می‌شود.

در این لحظه، نیرویی که بین دندانها ردوبدل می‌شود، در امتداد محور مشترک دندانها است. چون روی هم نمی‌مانند. در نتیجه بر این خط راستای این نیرو، و خط فشار هم می‌گویند. ( pressure line )



علاوه بر این، خط فشار، خط عملکرد و خط معاد هم نامیده می‌شود. زاویه‌ی بین خط فشار و خط عمود دایره کام، زاویه‌ی فشار می‌گویند.

زاویه بین خط مرکزین و خط تماس دندانها، در نقطه‌ی کام به «زاویه اصلی» گفته می‌شود.

Subject:

Year:      Month:      Date:      ( )

بنابراین چون در این حالت خاص، زاویه‌ی بین محاس بروداری‌های گام‌ها و خط فشار هم برابر این زاویه است:

زاویه‌ی نیروی بین روزنامه هم دارای "زاویه فشار" یا  $\alpha$  است.


اگر روزنامه‌ها درست ساخته شوند یا درست assemble نشوند، این نیروها در یک جهت یا  $\alpha$ ، زاویه‌ی

برای زاویه فشار بسیار زیاد است! زاویه‌ی فشار استانه‌های خاص خود را دارد.

$$\phi = 14.5^\circ, 20^\circ, 25^\circ$$

زاویه فشار در یک جبهه‌های مختلف گفته‌ی پروفل جریخ رنده هم است.

اگر نیروی بین دو جریخ رنده را با  $W_r$  نشان دهیم،  $W_r$  با  $W$  و  $\phi$  جاس آن برای ما مفید است.  $W_r$  یا  $W \sin \phi$



دفعه‌ی آن را دوست نداریم (این‌ها را باری است که به این‌ها جان طرز می‌سوزد)

بنابراین محلاً برای اینکه  $W_r$  کمتر باشد،  $\phi$  کوچکترین مقدار  $\phi$  را دوست

$$\text{داریم } (W_r = W \sin \phi)$$

• یک محاسبه برنام مقصود اثر معکافه  $\phi$  (Conjugate Effect) هست که می‌گوید سرب لازم و کافی برای

آنکه نسبت سرعت دو چرخ رنده‌ی درگیر، همواره، ثابت بماند، آن است که محور هر یک از رنده‌های درگیر، همواره،


روی خطی ثابتی قرار داشته باشد.

اگر یک همچین خطی وجود داشته باشد، دوتا دندان قائم الزامه خواهد داشت که نشان می‌دهد نسبت شعاع‌ها برابر

نسبت دورهای این دندان‌هاست (اینجا مقصود  $\phi$  هم نیست!)


این خط ثابت، محور خط فشار عزیز ما است. پس باید پروفل رنده بر گونه‌ی طراحی شود که در تمام دور

گام اول در طراحی و شروع همیشه در اندازه گیری روی آن خطی است. مانند بررسی ضلعی های بیاضی. با این حالت هستند، حلقه اسکالونید دو دایره (مسیر یک نقطه ای یک دایره وقتی دارد روی یک دایره دیگر من غلط) یا یک منحنی دیگر مثل involute یک دایره. (کشیدن بیرون دایره ای ثابت و یک مدار بیرون کشیدن و حالا در حالت کشیدن را کشیده نگه داشته و باز پس کنی. مداره دایره involute اون دایره رو رسم کنی کنه).



$$x = r(\cos \alpha + \alpha \sin \alpha)$$


$$y = r(\sin \alpha - \alpha \cos \alpha)$$



یک دایره ای جنبی (base Circle)  $r_b$  و قطر برابر  $d_b = d \cos \phi$  برای چرخ دنده تعریف می کنند که (involute) آن به عنوان پروفیل چرخ دنده استفاده می شود. حالت این حالت که خط فشار، محاس هستند دایره جنبی دو چرخ دنده است.

اصل پروفیل دندانه، لذری دایره ای جنبی شروع می شود و اطراف آن تا دایره ته دندانه را حلقه با مطابق می کنند.

یک «نسبت تماس» یا Contact Ratio تعریف می شود که برابر است با میانگین دندانه های درگیر در دو چرخ دنده. هر چه نسبت تماس بیشتر باشد، چرخ دنده بهتر کار می کند و بجز طراحی شده، چون باریک



که باید مستقل شود، بین دندانه های بیشتری تقسیم می شود. ممکن است در بعضی موارد مختلف، تعداد دندانه های درگیر متفاوت باشد.

منظور از میانگین، میانگین زمان است.


تولید می شود مقدار این نسبت ها  $\cos \phi$  (Contact Ratio) 1.2 در اندازه ها برهم منطبق ترند.

اگر طول  $AB$  بر  $\sqrt{P \cos \alpha}$  (دری باری می باشد  $\frac{d_b}{N} = \frac{d \cos \phi}{N} = P \cos \alpha$ ) تقسیم شود نسبت تماس بر حسب  $\left( \frac{AB}{P \cos \alpha} \right)$  طول  $AB$  را می شود از حدیسه می آید کرد.

پس برای تصمیم گیری در مورد زاویه فشار، یک مورد آن را بود و یکی هم نسبت تماس است. یکی بر طبق و یکی بر مقدار

\* با توجه به اینکه از دایره حین به بالا را با involute کشیدیم و به پایین را حین چوری باید سابلون الکی کشیدیم، دندانها چون دندانها بر داخل دایره حین، با یکدیگر درگیر شوند.

\* پدیده ی تراش: تراش سطح دندانها در قسمت داخل دایره حین  $\Rightarrow$  در این صورت نوک یک دندان شروع می کند به تراشیدن پایین دندان (under cutting)



$$r_a \leq \sqrt{r_b^2 + c^2 \cos^2 \phi}$$

مستطاع می دندانهای بالایی

از این شرط رابطه ی زیر را برای مقدار دندانهای چرخ دنده می گویند که نسبت می آورند که در آن  $m$  برابر نسبت سرعتها است.

$$N_p^{min} = \frac{2k}{(1+2m) \sin^2 \phi} (m + \sqrt{m^2 + (1+2m) \sin^2 \phi})$$

رابطه برای وقتی که چرخ دنده را با یک چرخ دنده دیگر می سازیم  $m = \frac{n_1}{n_2} \geq 1$   $k = \begin{cases} 1 & \text{full depth} \\ 0.8 & \text{stump} \end{cases}$


پس عامل سوم برای تصمیم گیری در مورد زاویه فشار، همین  $N_{min}^P$  است. که ما دوست داریم  $N_{min}^P$  کوچکتر باشد.

پس دوتا زاویه مخالف برای دو گویک پیدا شد. معمولاً  $\phi = 20^\circ$  را انتخاب می کنند.

رابطه ری درجه برای وقتی است که چرخ دنده rack سازند.

$$N_{min}^P = \frac{2k}{\sin^2 \phi}$$

۱۰، ۸، ۱۹



• جای چرخ دنده از داخل و زیر تراپی دندانه ها باید:

$$N_p^{min} \quad r_a = r_p + a$$

$$d = m \times N$$

تراخل بود چو در می آید.  $m \uparrow \Rightarrow a \uparrow \Rightarrow r_a \uparrow$

$N_p^{min} = f(m_G, \phi)$        $\phi = 20^\circ, m_G = 4 \Rightarrow N_p^{min} = 16$

زاویه فشار  $\rightarrow$  نسبت سرعت چرخ دنده در فرمول ۱۱-۱۳،  $N_p^{min}$  نسبت می آید.

$m_G = \frac{n_1}{n_2}$

چون از قبل نمی رویم که فرایند ساخت چرخ دنده چیست و سازنده است که تصمیم می گیره، بدین حالت را در نظر می گیریم که چرخ دنده را با rack سازند (مقاطع چرخ دنده ای دوم به هم می خالند است). در این صورت

فرمول ساده ای رو بر دست می آید.

$$N_{min}^P = \frac{2k}{\sin^2 \phi}$$

حالا مثلاً یک چرخ دنده ای عادی کامل رو هم در نظر بگیریم ( $k=1$ ):

- $\phi = 14.5^\circ \Rightarrow N_{min}^P = 23$
- $\phi = 20^\circ \Rightarrow N_{min}^P = 17.1 \sim 18$   $\rightarrow$  چون محافظ کارانه خواستیم باشد، ۱۸ را فرستیم ولی بعضی وقت ها
- $\phi = 25^\circ \Rightarrow N_{min}^P = 12$  محدودیت فضای فیزیکی داریم و ۱۷، ۱۸ دندانه برای جاز نیازه،



Subject:

Year:      Month:      Date:      ( )

در این صورت می توانیم سرعتهای فرمول اصلی که تعداد دندانهای کمتری به ما می دهد.

- در فلور، این 17.1 را به 17 گردانیم می گشته 18.

- در اطراف ما  $\phi = 20^\circ$  و  $N_{min}^p = 18$  کار می کنیم.

\* ما برای چرخ دنده کوچک، سر تا حداقل تعداد دندان را از استیج و حداقل تعداد دندان (معادله 12-13)

را برای چرخ دنده بزرگه تعیین می کنیم.

Equation 13-12:  $N_G^{max} = f(N_P, m_G, \phi)$

- وقتی در مورد دندانه های pinion تصمیم نلفی، بر اساس نسبت سرعت، می توانی تعداد دندانه های

چرخ دنده بزرگه رو پیدا می کنی. این عدد باید کمتر از  $N_G^{max}$  باشد.

\* نکته: نسبت سرعت چرخ دنده های ساده، در هیچ و مخروطی نباید بیشتر از 10:1 باشد. چون


در غیر این صورت سروصداهای زیادی تولید می کند و آثار مخربی آن هم خیلی زیاد است.

اگر نسبت سرعت بستری خواستی یا باید از چند زوج چرخ دنده استفاده کنی یا برای سرعتهای

چرخ دنده های بلندتر که محدودیت سرعت ندارد.


\* چند عامل فرعی دیگر هم در مورد استفاده کرد برای پرهیز از تراش. مثلاً طراحی دندانه ها چوبی

تغییر می دهند که ارتفاع دندان کوچکتر باشد. می شود چرخ دنده های stub!



full depth  $\begin{cases} a = m \\ b = 1.25m \end{cases}$

stub  $\begin{cases} a = 0.8m \\ b = m \end{cases}$



یک کار دیگری که می کنند، گرد کردن (Crowning) سر دندان است.

fillet می زنند.

\* در مورد نسبت سرعت چرخ دنده ها:

$$m_g = \frac{n_2}{n_1} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{d_1}{d_2} = \frac{m_1 N_1}{m_2 N_2}$$

چرخ دنده کوچکتر، فریزر و بتدریج می چرخد.


$$\rightarrow m_1 = m_2 \xrightarrow{\text{خرع}} P_1 = P_2$$

😊 برای طراحی چرخ دنده چند تا پارامتر را باید مشخص کنیم مثل  $m, N$  و  $\phi$ ، جنس، عرض -  
 دندان (  $F$  یا  $b$  ).

حالا اگر این اعداد مشخص شده باشند، بقیه از لحاظ مقاومت مکانیکی هر چوری باید طراحی کنیم.  
 در مورد اول سلب است. دندان، جنس در پای دندان است که باعث سلب می شود.


در مورد دوم، چون دو دندان روی هم ساییده می شوند و تماس آنها خیلی بیشتر از حد نقطه است، تنش حرکت ایجاد  
 می شود. از آنجا که چهار دندانها، در تماس قرار می گیرند، سطح دندان پاره می شود و یک مقدار کم می رود.

جلو، می برد بیرون، دچار خستگی ناشی از اعمال متناوب تنش هرگز نمی شود (pitting) که بهتر است به  
 آن تخریب سطحی بگوئیم.



اول سلب ناشی از جنس را بررسی می کنیم، در انواع چرخ دنده ها، جدا کننده البته!

۱- چرخ دنده کی سازه



۲- سلب جنسی  
 ۱- الف - سلب جنسی