



دانشگاه شهید بهمن کرمان

دانشکده فنی و مهندسی

بخش مهندسی معدن

درس مبانی استخراج مواد معدنی

بخش چهارم: معادن روباز و تراپری

پاییز ۱۳۹۳

۱



منابع

- Open pit Mine Planning and Design, Hustrulid , Kuchta, 1995,2013.
- Surface Mining (2nd Edition) Kennedy ,1990.
- Surface Mining, E.P.Pfleider, AIME, 1968
- Mining Eng. Hnbk, SME 1983, 1992,2011
- Surface Mining and Quarrying, IMM, 1982

• طراحی و برنامه ریزی در معادن روباز، هاستروولید، کوچتا، ترجمه خدایاری، یاوری، ۱۳۸۳

• روش های استخراج معادن سطحی، مرتضی اصلانلو، ۱۳۸۴

2



(ore) تعریف ماده معدنی یا کانسنگ

- A natural aggregation of one or more solid minerals that can be mined, processed and sold at a profit.
- تجمع یک یا چند کانی جامد است که بتوان استخراج و فرآوری کرد و همراه با سود فروخت.
- هزینه-درآمد=سود
- قیمت واحد × ماده فروخته شده=درآمد
- هزینه واحد × ماده فروخته شده=هزینه
- (هزینه واحد-قیمت واحد) × ماده فروخته شده=سود

3



تعریف باطله

- گانگ (Gangue) قطعات کانی بی ارزش یا مضر همراه با کانسنگ که باید از آن خارج شوند.
- باطله (Waste) مواد بی ارزش همراه با ماده معدنی هستند که برای به دست آوردن ماده معدنی باید استخراج و سپس دور انداخته شوند.

4



مراحل کار

- اکتشاف (Exploration) : جستجو برای کانسار معدنی (شناسایی) و بررسی های بعدی تا شناخت ماده معدنی
- آماده سازی (Development) : کارهای انجام شده روی کانسار برای دسترسی به کانسنگ است (بعد از اینکه کانسار در مرحله اکتشاف از نظر کمی و کیفی مناسب برای استخراج شناخته شود).
- تولید (Production) : استخراج ماده معدنی و در صورت نیاز انجام فرآوری برای تبدیل آن به محصولات آماده برای فروش

5



طبقه بندی روش های استخراج معادن سطحی (کم عمق):

- ضعیف و نامتراکم ← هیدرولیکی
 - پلاسربی
 - Hydraulic mining
 - هیدرولیکی
 - درج
 - Dredging
 - حلالی
 - گمانه ای
 - Borehole mining
 - لیچینگ درجا
 - In-situ leaching

- مقاوم و مترکم ← مکانیکی:
 - رو باز
 - Open-pit mining
 - سطح برداری
 - Strip mining
 - تراس
 - Terrace mining
 - آگر
 - Auger mining
 - کواری
 - Quarry mining
 -




۱- روش روباز(کاوکی)

استخراج کانسارهای نزدیک به سطح زمین توسط حفریات یا انجام برش (cut) از سطح زمین با استفاده از یک یا چند پله افقی همراه با انباشت باطله در بیرون از محدوده نهایی کاوک (pit) ایجاد کاوک (pit) با احداث پله تا عمقی که ضرر ندهد.

- برای معادن فلزی عمدتاً مس یا آهن - ذخایر توده ای کم عیار




اساس روش Open pit





Open pit mining

Generally low grade, shallow orebodies
Mining rate >20,000 tonnes per day



Open pit mining





۱- روش‌های استخراج سطحی


درس مبانی استخراج مواد معدنی
دکتر محسن طاهری مقدم

Open pit mining



۱- روش‌های استخراج سطحی

درس مبانی استخراج مواد معدنی
دکتر محسن طاهری مقدم



12



1 – In an open pit operation a rotary drill is used to drill holes that are ~30cm in diameter and ~15m deep. The holes are commonly filled with ANFO (short for ammonium nitrate fuel oil) explosives.



2 – The blast pattern – drill hole location and spacing and location – depends on the type of rock mined and overall mine plan. The depth of the hole will determine the height of the bench in the pit, generally 12-13m.



3 – Blasting! Explosives in the drill hole are detonated, breaking up the rock into smaller pieces that can be transported for further processing. Depending on the size of the mine, availability of equipment, and capacity of the mill, blasting may be scheduled every day or every 2-3 days.

15



4 – Large electric or hydraulic shovels scoop up blasted rock and load into haul trucks. Today trucks are very large, carrying 80-200+ tonnes per load. It may take only 2-3 shovels full to load a haul truck, then an empty one is ready to take its place.

16





6 - There are different styles of primary crushers (e.g. jaw, gyratory, cone) which all use heavy steel parts that move together to break up the rock. Crushed ore must be hauled by truck or conveyed to a mill for further processing.

19



7 - Haul trucks also transport waste rock from a blast out of the pit to a waste rock dump.

20



8 – The location of waste rock dumps is determined in the original mine design. They are generally located on the margins of an active pit, but later on can be situated in an inactive pit, as shown here.


21



9 – Waste rock dumps are built up to specific dimensions. When reached that size and shape, they must be reclaimed ([hyperlink to Mine site reclamation](#)), re-sloped if necessary and re-vegetated.

22





دانشگاه صنعتی شهرکرد
دانشگاه علم و فناوری اسلامی

ا- روش‌های استخراج سطحی

درس مبانی استخراج مواد معدنی
دکتر محسن طاهری مقدم

روش سطح برداری

- برای استخراج زغالسنگ، بوکسیت، ژیپس و فسفات
- بدون ایجاد پله و با انجام برش (Box cut)
 - برداشت باطله (روباره)
 - برداشت ماده معدنی



انواع روشهای سطح برداری Strip mining

1. روش استخراج مسطحی (Area Mining Method)

منطقه کم عمق و کم ارتفاع - ضخامت باطله رویی کم

2. روش استخراج کنتوری (Contour Mining Method)
معدن در منطقه کوهستانی - امکان استخراج همه زغال وجود ندارد. در انتهای Auger Mining انجام می شود.



Strip mining






۱- روش‌های استخراج سطحی

درس مبانی استخراج مواد معدنی
دکتر محسن طاهری مقدم


Strip mining



۱- روش‌های استخراج سطحی


درس مبانی استخراج مواد معدنی
دکتر محسن طاهری مقدم

Strip mining





Strip mining



29



Continuous strip mining




30


Continuous strip mining




Area mining & Reclamation



Area mining & reclamation




Contour Mining





Auger Mining



Auger mining





Auger Mining



Terrace mining

- زمانی که روباره خیلی ضخیم باشد نمی‌توان باطله را مستقیماً ابافت کرد. در این حالت با استفاده از یک باربری میانی (کامیون یا نوار نقاله) باطله در جایی که قبلاً استخراج شده است تخلیه می‌شود.





39




Terrace mining




40



Terrace mining


**41**

Terrace mining

**42**

ا- روش‌های استخراج سطحی

Terrace mining



43

ا- روش‌های استخراج سطحی

تقسیم بندی روش‌های استخراج سطحی

3. روش کواری : هدف سالم در آوردن سنگ.

- استخراج سنگ به کمک چالهای ردیفی

- ▶ جدکردن بلوک از توده سنگ استخراج بلوک به کمک پارس و گوه
- ▶ استخراج بلوک به شیوه مکانیکی
- ▶ استخراج بلوک به کمک مواد ناریه سبک


- استخراج سنگ بدون حفر چالهای ردیفی

- ▶ سیم برش الماسه
- ▶ استخراج سنگ بلوک با سیم های برش فولادی یا حلزونی **Helicoidal**
- ▶ استخراج سنگ بدون حفر چالهای
- ▶ روش برش سنگ ماشین هواز - شیارزن
- ▶ ماشین ها وزیر با بازوی زنجیردار
- ▶ ماشین هواز با دیسک برند
- ▶ استخراج به روش هیدرومکانیکی
- ▶ روش استخراج به کمک شعله

<p>۱- روش‌های استخراج سطحی</p>	<p>درس مبانی استخراج مواد معدنی دکتر محسن طاهری مقدم</p>
<h2>تقسیم بندی روش‌های استخراج سطحی</h2>	
<p>۴. روش درج (Dredge) و هیدرولیکی</p> <ol style="list-style-type: none">۱. درج در محیط‌های آبی به صورت طبیعی یا مصنوعی.۲. روش هیدرولیکی با استفاده از آب پر فشار.	



Dredge




An example of a modern suction dredge used in small-scale placer mining operations



An example of a modern suction dredge used in small-scale placer mining operations





Hydraulic Mining




Hydraulic Mining



Borehole mining




Borehole mining




53

Borehole mining




54

In-situ leaching



55

In-situ Leaching




In-situ Leaching



Beverley wellfield

In-situ Leaching






مقدمه

- روش متداول برای توصیف پیکر کانسوار استفاده از اطلاعات حاصل از حفاری مغزه گیری الماسه است. اطلاعات حاصله به تفضیل مورد مطالعه قرار می‌گیرند و اطلاعات مربوط به آن ثبت می‌شوند.
- با استفاده از این اطلاعات به همراه دانسته‌هایی از وضعیت زمین شناسی محل و سایر عوامل، زمین شناس معدنی شروع به ساخت نمایش سه بعدی از پیکر کانسوار می‌کند. هدف از این کار کمی کردن اندازه، شکل و توزیع جنبه‌های زمین شناسی است.
- توزیع عیار با سنگ شناسی، دگرسانی، ساختار و غیره مرتبط می‌شود. نتیجه برآورد موجودی کانی یا ذخیره زمین شناسی است.




روش مقاطع قائم

- از گذشته تاکنون برای تخمین ذخیره کانسنج استفاده می‌شود.




۱- روش مثلث بندی

- در این روش هر گمانه به عنوان گوشه مثلث در نظر گرفته می‌شود. عیار متوسط عبارتست از :



$$\bar{g} = \frac{g_1 + g_2 + g_3}{3}$$




- چنانچه ضخامت ثابت نباشد:


$$\bar{t} = \frac{t_1 + t_2 + t_3}{3}$$

$$\bar{g} = \frac{g_1 t_1 + g_2 t_2 + g_3 t_3}{t_1 + t_2 + t_3}$$

۲- روش پلی گون



- در این روش هر گمانه در مرکز یک چندضلعی قرار می‌گیرد.
چندضلعی طوری ساخته می‌شود که مرز آن همیشه از گمانه مرکزی تا نزدیکترین گمانه‌های مجاور به یک فاصله باشد.
در درون چندضلعی عیار ثابت و برابر عیار گمانه مرکزی آن فرض می‌شود.



ب- روش وزنی عکس مجدد فاصله (IDS)


- از این رابطه استفاده می شود:

$$g = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{g_i}{d_i^2}}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{d_i^2}}$$


$$g_a = \frac{\frac{1}{25} + \frac{1}{75}}{\frac{1}{25} + \frac{1}{75}} = \frac{1/25 + 1/75}{10} = 1/50 \text{ درصد}$$



$$g_b = \frac{\frac{1}{25} + \frac{1}{25}}{\frac{1}{25} + \frac{1}{25}} = \frac{1/25 + 1/25}{2} = 1/25 \text{ درصد}$$

$$g_c = \frac{\frac{1}{75} + \frac{1}{25}}{\frac{1}{75} + \frac{1}{25}} = \frac{1/75 + 1/25}{10} = 1/100 \text{ درصد}$$



dividing the box into a group of small 3D blocks along each dimension







پارامترهای اقتصادی در معادن روباز

- پارامترهای اقتصادی شامل

1. نسبت های باطله برداری و
2. عیار حد

• هستند.

67



نسبت های باطله برداری $\frac{W}{O}$

- نسبت باطله برداری Stripping Ratio در حالت کلی برابر است با نسبت باطله به ماده معدنی
- نسبت باطله برداری بیانگر این مطلب است که برای استخراج یک واحد ماده معدنی چند تن باطله بایستی استخراج شود.
- به شکل ۱: a:b بیان می شود.
- واحد آن m^3/ton ، ton/m^3 یا m^3/ton

68

انواع نسبت‌های باطله برداری


۱. نسبت باطله برداری کلی :

Overall Stripping Ratio

$$SR_{ove} = \frac{V_w}{V_o}$$

V_w = مجموع باطله و روباره کلی

V_o = کانسنسگ کلی



69


انواع نسبت‌های باطله برداری

۴. نسبت باطله برداری سربسری :

$$BESR = \frac{\text{هزینه تولید یک تن کانسنسگ} - \text{ارزش یک تن کانسنسگ}}{\text{هزینه باطله برداری هر تن باطله}}$$

70

انواع نسبت‌های باطله برداری



- نسبت باطله برداری سربسری تنها در حدنهایی معدن رو باز مفهوم پیدا می‌کند.

$$BESR = \frac{XY}{YZ}$$

71

(Cut-off grade)

- عیار حد عیاری است که ارزش خالص حاصل از آن صفر شود.

Net value=I-K


- یعنی عایدات حاصل از استخراج هر تن کانه با این عیار و کمتر در حدنهایی معدن هیچگونه هزینه‌های باطله برداری را نمی‌تواند تحمل کند.
- به بیان دیگر مواد دارای این عیار و یا کمتر به عنوان باطله منظور می‌شوند و استخراج آنها به آینده موقول می‌شود.
- عیار حد مرز بین باطله و ماده معدنی است.
- هدف از تعیین عیار حد تعیین حداقل عیاری است که استخراج و فرآوری آن از نظر اقتصادی به صرفه باشد.

72



با روش دستی طراحی محدوده نهایی معدن روباز



73

تعیین حد نهایی
معدن روباز

74



تعیین حدود پیت با کف در باطله



$$BESR = \frac{XY}{YZ}$$

75



طراحی کامپیوتری محدوده نهایی معدن روباز



مقدمه

- محدوده معدن رویاز معمولاً محدوده‌ای است که در خارج آن استخراج دیگر اقتصادی نیست. چنین محدوده‌ای را

Economic Pit Limit
Ultimate Pit Limit
Ultimate Pit Design
طرح نهایی پیت



- می‌نامند.
- محدوده معدن رویاز نشان دهنده ابعاد و شکل معدن در پایان عمر معدن است.
- این محدوده میزان ذخیره قابل استخراج و باطله‌ای را که باید حمل و نقل و انبار شود مشخص می‌کند.
- محدوده معدن رویاز ناحیه‌ای را مشخص می‌کند که تأسیساتی از قبیل کارخانه کانه آرایی و دفاتر اداری معدن نباید در آن ساخته شود.

77



مدل بلوکی برای طراحی پیت

- مدل بلوکی تقریباً پایه تمام روش‌های طراحی کامپیوتراً است.
- در این مدل بلوك مستطیل شکل که وسعت آن برای پوشش سطح مورد نظر در اطراف کانسار کافی باشد، در نظر گرفته می‌شود.
- در مرحله بعد این بلوك بزرگ به بلوك‌های کوچکتر تقسیم می‌شود.



78



ارزش اقتصادی یک بلوک

- بر اساس معیار بهینه کردن، به منظور ماقریزم شدن ارزش کلی پیت، مسئله طراحی به این مسئله تبدیل می‌شود که مجموعه‌ای از بلوک‌ها را پیدا کنیم که بالاترین ارزش ممکن را داشته باشد.

$$\text{BEV} = \text{ارزش اقتصادی بلوک}$$

در آمد = I = ارزش آن قسمت که قابل استخراج و فروش است.
 هزینه‌های مستقیم = DC = مستقیماً وابسته به بلوک هستند مانند هزینه‌های چالزنی، آتشباری، بارگیری و باربری
 هزینه‌های غیرمستقیم = IC = نمی‌توان آنها را به بلوک مجزایی نسبت داد. وابسته به زمان هستند مانند دستمزدها، استهلاک ماشین آلات


$$\text{سود} (\text{یا زیان}) = \sum(\text{BEV}) - \text{IC}$$

79



۹- پوش بک‌ها

با توجه به اینکه ترتیب استخراج بلوک‌ها تأثیر زیادی بر ارزش فعلی خالص پروژه دارد، ۲ حالت مرزی در نظر گرفته می‌شود:



۱- بدترین حالت (worst case or pessimistic)

- استخراج پله به پله انجام می‌شود.
- یک پله که تمام شد پله بعدی شروع می‌شود.

- این ترتیب استخراج آسان، با دسترسی عالی و پیچیدگی کم است.

- اما باطله برداری در سالهای اولیه عمر معدن بسیار بالاست و به تدریج کم می‌شود.

